













Détails véhicule					
VIN	VR3USHPY4 RJ634858	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GX-585-YC	Modèle	2008 V2 ALLURE HYB136CH MHEV P6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/06/2024	Année	2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Odometre	6 763 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	111
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	24/01/2025	Parc	FILIPPI BORGO		
					

		
--	--	--

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	<div>Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>Porte documents <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Double clefs <input checked="" type="checkbox"/></div>

Pneumatiques	
Continental 215/60/17 H Eté 5.7 mm	Continental 215/60/17 H Eté 5.8 mm
Continental 215/60/17 H Eté 6.2 mm	Continental 215/60/17 H Eté 6.1 mm

Dommages											
1	<div>  <table> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> </div>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Double clefs										
Position	-										
Dommages	Manquant										
Intensité	-										
Opération	Acceptable (Pour mémoire)										
2	<div>  <table> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> </div>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte										
Position	Avant Gauche										
Dommages	Enfoncement										
Intensité	-										
Opération	Réparation										
3	<div>  <table> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table> </div>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Prise en charge										
Position	-										
Dommages	-										
Intensité	-										
Opération	Peinture										

Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuARG Continental 215/60/17 H 6.2 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 6.1 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.7 Mm