

### Détails véhicule

VIN	VR3UPHMHD P5061903	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-098-DE	Modèle	208 ACTIVE PACK 75 CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/05/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odomètre	9 477 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	5	Vitesses	4		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/02/2024	Parc	VATRY MOSOLF	
				
				

### Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Outilage de bord	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗

### Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.7 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.7 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.8 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.8 mm	

### Dommages

1		Elément Assise de siège tissu Position Avant Gauche Dommages Tâché Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément Enjoliveur 16' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Enjoliveur 16' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair

## DEKRA Automotive Solutions

<b>5</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Enjoliveur 16'</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </table> <b>7</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pare-choc complet</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Lustrage</td> </tr> </table> <b>9</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table>	Elément	Enjoliveur 16'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>6</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pare-choc complet</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table> <b>8</b> 	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>Elément</b> Bas de Pare-choc <b>Position</b> Arrière <b>Dommages</b> Enfoncement <b>Intensité</b> - <b>Opération</b> Réparation
Elément	Enjoliveur 16'																																									
Position	Avant Droit																																									
Dommages	Rayure																																									
Intensité	-																																									
Opération	Smart Repair																																									
Elément	Pare-choc complet																																									
Position	Arrière																																									
Dommages	Rayure																																									
Intensité	-																																									
Opération	Lustrage																																									
Elément	Aile																																									
Position	Arrière Droit																																									
Dommages	Rayure																																									
Intensité	-																																									
Opération	Réparation																																									
Elément	Pare-choc complet																																									
Position	Avant																																									
Dommages	Rayure																																									
Intensité	-																																									
Opération	Réparation																																									
<b>10</b> 	<b>Elément</b> Prise en charge <b>Position</b> - <b>Dommages</b> - <b>Intensité</b> - <b>Opération</b> Peinture																																									

## Commentaires

PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.8 Mm  
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.7 Mm  
PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.7 Mm  
PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.8 Mm