

Détails véhicule

VIN	VR3UDYHZS NJ625701	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-112-CG	Modèle	2008 V2 GT BHDI130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/08/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	8 542 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 10/06/2025

Parc HORDAIN


Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Kit roue secours Complet	✓
Outilage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Manuel d'utilisation




Carnets de bord



Double clefs


Pneumatiques

Kleber 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Kleber 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Kleber 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Kleber 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Dommages



1

Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



2

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange



3

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange



4

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

DEKRA Automotive Solutions

5  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Pneu</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">Avant Droit</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Non conforme</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange	6  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Jante spéciale 17'</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">Avant Droit</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Rayure</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Pneu																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Non conforme																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Jante spéciale 17'																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
7  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Pare-choc complet</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">Avant</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Rayure</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Porte</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">Arrière Droit</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Enfoncement</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Avant																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
9  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Elément</td><td style="padding: 2px;">Pavillon avec toit ouvrant</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Position</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dommages</td><td style="padding: 2px;">Rayure</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensité</td><td style="padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opération</td><td style="padding: 2px;">Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pavillon avec toit ouvrant	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage												
Elément	Pavillon avec toit ouvrant																						
Position	-																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						

Commentaires

PneuAVD Kleber 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuARD Kleber 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuARG Kleber 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuAVG Kleber 215/60/17 H 7.0 Mm