

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ7 RL040310	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-023-XC	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/08/2024	Année	2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	20 348 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/07/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓

Pneumatiques
Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation
	Elément	Jante spéciale 18'																							
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
	Elément	Bas de Pare-choc																							
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								

5		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.2 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm