

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZ2 RL016034	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GV-976-QZ	Modèle	5008 V2 GT BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/03/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	44 482 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	147
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/05/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Cache bagages	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗





Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗


Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 3.4 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 3.2 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 4.9 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm	

Dommages

1		Elément	Sur tapis	2		Elément	Entrée de porte
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Réparation
		Elément	Porte			Elément	Porte
		Position	Arrière Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair


5



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


8



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●●

Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●


Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


12



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


13



●


Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

14



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 3.4 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 3.2 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.9 Mm