

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY1 RS073331	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GX-456-PP	Modèle	3008 NW GT HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/06/2024	Année	2024	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Odometre	36 155 km	Cylindrée	-	Capitonnage	X0FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	124
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/06/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Boite à outils	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.2 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5



●●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7



●●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Trappe . carburant
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

13



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



●●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

16



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

17



●●

Elément	baguette inf. de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

19




●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

20



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

21		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm