

Détails véhicule

VIN	VR7ARHNSS NL043179	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-792-VE	Modèle	C5 AIRCRO V2 PTECH 130 S&S EAT8 SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/11/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	21 042 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	149
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/12/2023	Parc	CEVA LOGISTICS LOYETTES
-------------------	------------	------	-------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Clef Plip	✓
Forfait carburant	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 6.6 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.5 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5




Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6




Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

7




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9




Elément	Jante spéciale 19"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 205/55/19 V 6.5 Mm
 PneuAVG Michelin 205/55/19 V 6.6 Mm
 PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm