

## Détails véhicule

VIN	VR3FBYH2T PY539410	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-363-CG	Modèle	308 BERLINE ALLURE BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	61 326 km	Cylindrée	-	Capitonnage	D9FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/10/2024	Parc	HORDAIN		
					
					

## Equipements génériques

--



## Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Kleber 225/45/17 V Eté 5.0 mm		Kleber 225/45/17 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Eté 5.5 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 4.0 mm	


## Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Assise de siège tissu
Position	Arrière
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

3














Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Bas de caisse	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Bas de caisse																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Lèche vitre</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr></table>	Elément	Lèche vitre	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	14		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Lèche vitre																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
15		<table><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

## Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.5 Mm  
PneuARD Michelin 225/45/17 V 4.0 Mm  
PneuAVG Kleber 225/45/17 V 5.0 Mm  
PneuAVD Kleber 225/45/17 V 5.0 Mm