

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK PJ595808	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-592-TK	Modèle	2008 ALLURE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	19 035 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/02/2024	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗


Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.4 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 4.9 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.8 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Plage arrière
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3



Elément

Forfait carburant

Position

-

Dommages

Manquant


Intensité

-

Opération

Forfait Echange

4



Elément

Pare-choc complet

Position

Avant

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Lustrage

5



Elément

Porte

Position

Arrière Gauche

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Lustrage

6



Elément

Porte

Position

Avant Gauche

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Lustrage

7



Elément

Pare-choc complet

Position

Arrière Gauche

Dommages

Eclat


Intensité

-

Opération

Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément

Pare-choc complet

Position

Arrière

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Lustrage

9



Elément

Baguette de Pare-choc

Position

Arrière

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Lustrage

10



Elément

Pare-choc complet

Position

Arrière Droit

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Réparation

11



Elément

Capot

Position

-

Dommages

Rayure


Intensité

-

Opération

Lustrage

12



Elément

Prise en charge

Position

-

Dommages

-

Intensité

-

Opération

Peinture

Commentaires

PneuARG Continental 215/60/17 H 4.9 Mm
PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.5 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 4.8 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.4 Mm