

Détails véhicule

VIN	VR3UPHMD P5059970	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-912-EC	Modèle	208 ACTIVE PACK 75 CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	17 132 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/05/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Plage arrière



Documents techniques

Manuel d'utilisation



Carnets de bord




Double clefs



Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.4 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.4 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Enjoliveur 16"
Position	Avant Gauche
Dommages	Déformé
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	Inférieur
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Enjoliveur 16'


Avant Droit

Rayure

-

Forfait réparation

6



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pare-choc complet


Avant

Enfoncement

-

Réparation

7



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Aile


Avant Gauche

Enfoncement

-

Réparation

8



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Coquille de rétroviseur


Gauche

Rayure

-

Lustrage

9



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Aile


Arrière Gauche

Enfoncement

-

Réparation

10



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Porte


Avant Gauche

Enfoncement

-

Smart Repair

11



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Haut de Pare-choc


Arrière

Rayure

-

Réparation

12



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Bas de Pare-choc


Arrière

Rayure

-

Réparation

13



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Porte


Arrière Droit

Enfoncement

-

Smart Repair

14



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Eléments adjacents


-

-

-

Peinture

15



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Eléments adjacents


-

-

-

Peinture

16



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Prise en charge

-

-

-

Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.4 Mm
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.4 Mm