


Détails véhicule					
VIN	VR7BBYHZ0 RE066954	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-859-HV	Modèle	C4 V3 BHD1 130 S&S EAT8 MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/09/2024	Année	2024	Couleur	VERT GRAND CHELEM ME
Odometre	21 034 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		












Détails d'évaluation			
Date d'évaluation	20/01/2026	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
		Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 6.2 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 6.2 mm	

Dommages							
1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Jante spéciale 18'	4		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Arrière Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Montant de pavillon	Position	Gauche	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Montant de pavillon																								
Position	Gauche																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon avec toit ouvrant</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pavillon avec toit ouvrant	Position	Arrière	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Lèche vitre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Lèche vitre	Position	Arrière Gauche	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Pavillon avec toit ouvrant																								
Position	Arrière																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Lèche vitre																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Montant de pavillon	Position	Droit	Dommages	Grelé	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Montant de pavillon																								
Position	Droit																								
Dommages	Grelé																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 6.2 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 6.2 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm