

### Détails véhicule

VIN	VR7BAHNEA NE067956	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-791-VM	Modèle	C4 V3 PURETECH 100 S&S BVM6 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/11/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	16 231 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/09/2023	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Eté 5.8 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 5.8 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 6.4 mm

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.1 mm

### Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3















Elément	Enjoliveur 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Garniture de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Echange

5		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Béquet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Béquet	Position	Arrière	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Béquet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr></table>	Elément	Enjoliveur 18"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Enjoliveur 18"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr><tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr></table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Rétroviseur électrique																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Nettoyage intérieur																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Tapis	Position	Avant Gauche	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Smart Repair	14		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Tapis																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
15		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	16		<table><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

## Commentaires

PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 5.8 Mm  
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 5.8 Mm  
PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.1 Mm  
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.4 Mm