

















Détails véhicule

VIN	VF72CYHSM N4478914	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-376-MF	Modèle	C3 AIRCRO BHD110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	18 739 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/06/2025	Parc	TOULOUSE		
					
					
					

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Jantes aluminium	✓




Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗
Révision	✗


Pneumatiques

Bridgestone 195/60/16 H Été 4.5 mm		Bridgestone 195/60/16 H Été 4.2 mm	
Bridgestone 195/60/16 H Été 5.5 mm		Bridgestone 195/60/16 H Été 5.2 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs		2		Elément	Révision
		Position	-				Position	-
		Dommages	Manquant				Dommages	Manquant
		Intensité	-				Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)				Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

●


4



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

● ●


5



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ●


6



Elément	Bas de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●


7



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ●


8



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ●

9



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 5.5 Mm
 PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 4.2 Mm
 PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 4.5 Mm
 PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 5.2 Mm