

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU RS020320	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GT-193-WC	Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD1130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/01/2024	Année	2024	Couleur	INCONNUE
Odometre	26 441 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/02/2025	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------







Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques
Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 18"
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Smart Repair
		Elément	Entrée de porte			Elément	Baguette de Pare-choc
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Echange

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.7 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 5.8 Mm
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.1 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 5.7 Mm