

Détails véhicule

VIN	VR3FPHNST PY525519	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-303-MS	Modèle	308 V3 ALLURE PACK PTECH 130 S&S	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	21 912 km	Cylindrée	-	Capitonnage	D9FX
Carburant	Essence	Carrosserie	5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	129
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/06/2025	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


3



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


4



●●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair


5



●●

Elément	Enjoliveur de pare-brise
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


7



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


12



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


13



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


14



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


15



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


16



●●

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

17



●●

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm