

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU NS015492	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-085-GY	Modèle	3008 ALLURE PACK HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/01/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	39 631 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	31
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/07/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗
Outils de bord	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.1 mm

Dommages

1














Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Outils de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3		<table><tr><td>Elément</td><td>Révision</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Révision	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table><tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Révision																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
5		<table><tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Haut de Pare-choc																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr><tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Feu clignotant latéral																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Jante spéciale 18"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr><tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr></table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Jante spéciale 18"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Feu clignotant latéral																								
Position	Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm