

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS PL016731	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-686-NQ	Modèle	C5 AIRCROSS V2 R7A HYB SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/03/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	31 741 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTKORFF
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	29
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/02/2024	Parc	QUINCIEUX	
				
				
				
				

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours		Manuel d'utilisation	
Recharge kit secours		Carnets de bord	
		Câble de charge rapide	
		Forfait carburant	
		Forfait AdBlue	
		Câble de charge lente	


Pneumatiques

Michelin 225/50/19 V Eté 4.3 mm			
Michelin 225/50/19 V Eté 5.0 mm			

Dommages

1		Elément	Révision	Elément	Jante spéciale 19'
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Non réalisé	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Entrée de porte		Elément	Câble de charge lente
		Position	Arrière Gauche			-
4		Dommages	Eclat			Manquant
		Intensité	-			-
5		Opération	Smart Repair			Echange
6		Elément	Recharge kit secours		Elément	Jante spéciale 19'
		Position	-			Arrière Droit
7		Dommages	Manquant			Rayure
		Intensité	-			-
8		Opération	Echange			Smart Repair
9		Elément	Entrée de porte		Elément	Jante spéciale 19'
		Position	Arrière Droit			Avant Droit
10		Dommages	Rayure			Rayure
		Intensité	-			-
11		Opération	Réparation			Smart Repair
12		Elément	Haut de Pare-choc		Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
		Position	Avant			Avant Droit
13		Dommages	Rayure			Manquant
		Intensité	-			-
14		Opération	Réparation			Echange
15		Elément	Baguette de Pare-choc		Elément	Extension d'aile
		Position	Avant			Avant Gauche
16		Dommages	Rayure			Rayure
		Intensité	-			-
17		Opération	Réparation			Réparation
18		Elément	Hayon ou malle		Elément	Aile
		Position	-			Arrière Droit
19		Dommages	Rayure			Enfoncement
		Intensité	-			-
20		Opération	Lustrage			Smart Repair
21		Elément	Porte		Elément	Extension d'aile
		Position	Arrière Droit			Arrière Droit
22		Dommages	Enfoncement			Rayure
		Intensité	-			-
23		Opération	Réparation			Réparation
24		Elément	Prise en charge		Elément	Peinture
		Position	-			-
25		Dommages	-			-
		Intensité	-			-
26		Opération	Smart Repair			Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/50/19 V 4.3 Mm
PneuARG Michelin 225/50/19 V 5.0 Mm
PneuARD Michelin 225/50/19 V 4.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/50/19 V 4.3 Mm