

**Détails véhicule**

VIN	VR7BBYHZB PE084714	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GT-288-GM	Modèle	C4 V3 BHDI 130 S&S EAT8 MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/12/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	1 862 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	129
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	21/03/2024	Parc	FILIPPI Marseille Pinède	
				
				

**Equipements génériques**

Éléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Recharge kit secours	✓	Carnets de bord	✓
		Double clefs	✓

**Pneumatiques**

Michelin 195/60/18 H Eté 6.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 6.5 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 6.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 6.5 mm	

**Dommages**

1		Elément Forfait carburant Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Forfait Echange	2		Elément Haut de Pare-choc Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
3		Elément Bas de Pare-choc Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	4		Elément Enjoliveur d'antibrouillard Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation

## DEKRA Automotive Solutions

<b>5</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Housse de tablette</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Housse de tablette	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	<b>6</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Housse de tablette																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
<b>7</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>8</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Haut de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Bas de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
<b>9</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<b>10</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
<b>11</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

## Commentaires

PneuARG Michelin 195/60/18 H 6.5 Mm  
PneuAVG Michelin 195/60/18 H 6.5 Mm  
PneuARD Michelin 195/60/18 H 6.5 Mm  
PneuAVD Michelin 195/60/18 H 6.5 Mm