

Détails véhicule

VIN	VR3UHZKXZ NT037176	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-637-NB	Modèle	E-208 GT PACK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/03/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	5 870 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/10/2023	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Jantes aluminium	✓





Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓



Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Câble de charge lente	✓
Forfait Recharge VE	✓
Révision	✗
Câble de charge rapide	✗
Sacoche de câble de charge	✗


Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Été 5.6 mm		Michelin 205/45/17 H Été 5.5 mm	
Michelin 205/45/17 H Été 6.0 mm		Michelin 205/45/17 H Été 6.0 mm	

Dommages

1		Elément	Révision	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation


3



●●

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


4



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


7



●●


Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8




Elément	Sacoche de câble de charge
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Câble de charge rapide
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

10



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.5 Mm
 PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.6 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm