

## Détails véhicule

VIN	VR3UPHMD P5045510	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-990-WB	Modèle	208 STYLE 75 CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	22 297 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	119
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/05/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm

## Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


5



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


11



●●


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture


6



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



●●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

## Commentaires

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm  
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm  
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm