

### Détails véhicule

VIN	VR3UKZKXZ PJ627314	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-434-MB	Modèle	E-2008 GT MOTEUR ELEC 136CH (100 KW) - B	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 531 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/06/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



### Equipements génériques





### Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗

### Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓
Câble de charge rapide	✓

### Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 3.5 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.0 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 3.8 mm		Continental 215/60/17 H Eté 2.8 mm	


### Dommages

1




Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2




Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●


Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

7



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●●●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


12



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


13



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 3.0 Mm  
 PneuARD Continental 215/60/17 H 2.8 Mm  
 PneuARG Continental 215/60/17 H 3.8 Mm  
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 3.5 Mm