


Détails véhicule

VIN	VR7BAHNSB NE071576	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-670-VB	Modèle	C4 V3 PURETECH 130 S&S EAT8 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/01/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	27 765 km	Cylindrée	-	Capitonnage	S5FJ
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/05/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Jantes aluminium	✓
Boîte Automatique	✓

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.6 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 6.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 6.0 mm

Dommages

1




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●


Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


7



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


10



●●


Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.6 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 6.0 Mm