

Détails véhicule

VIN	ZFAEFAC42 NX101569	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-709-RV	Modèle	Icone berline 42 kWh	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/09/2022	Année	2022	Couleur	NERO CINEMA (PASTELL)
Odometre	9 817 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU SEAQUAL ANTHRA
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 3 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/11/2023	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

--


Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Sacoche de câble de charge	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques





Continental 195/55/16 V Eté 6.0 mm








Continental 195/55/16 V Eté 6.0 mm

Continental 195/55/16 V Eté 6.2 mm

Continental 195/55/16 V Eté 6.2 mm

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Manuel d'utilisation
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Câble de charge lente</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Câble de charge lente	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Câble de charge lente																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage extérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage extérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Nettoyage extérieur																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Assise de siège tissu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Continental 195/55/16 V 6.2 Mm
 PneuAVG Continental 195/55/16 V 6.0 Mm
 PneuAVD Continental 195/55/16 V 6.0 Mm
 PneuARD Continental 195/55/16 V 6.2 Mm