


Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS LW028920	Date d'immatriculation	14/12/2020	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	DS	Immatriculation	FV-313-VR	Odometre	61 067 km
Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 S&S EAT8 PERF LINE+	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc WALON BOUCHAIN



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Crochet / boule d'attelage	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Double clefs	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

Pneumatiques











Kleber 215/55/18 V Eté 7.0 mm














Kleber 215/55/18 V Eté 7.0 mm

Michelin 215/55/18 V Eté 5.3 mm


Michelin 215/55/18 V Eté 5.2 mm

Dommages extérieurs

2		Elément	Pare-choc complet	3		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
4		Dommages	Rayure	5		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Porte	5		Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Arrière Droit
4		Dommages	Malfaçon	5		Dommages	Malfaçon
		Commentaires	-			Commentaires	-

6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Extension d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Haut de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	11	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
12	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	13	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
14	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Montant de pavillon	Position	Gauche	Dommages	Grelé	Commentaires	-	15	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Grelé	Commentaires	-
Elément	Montant de pavillon																				
Position	Gauche																				
Dommages	Grelé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pavillon																				
Position	-																				
Dommages	Grelé																				
Commentaires	-																				
18	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Coupé	Commentaires	-	19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Coupé																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 18"																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

1	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Commentaires	-
Elément	Nettoyage intérieur									
Position	-									
Dommages	Non réalisé									
Commentaires	-									

Autres dommages

21



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 215/55/18 V 5.2 Mm
PneuAVG Kleber 215/55/18 V 7.0 Mm
PneuAVD Kleber 215/55/18 V 7.0 Mm
PneuARG Michelin 215/55/18 V 5.3 Mm