

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS076130	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-385-VV	Modèle	5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	24 869 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	147
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/04/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Outillage de bord	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Cache bagages	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/50/18 V Eté 6.4 mm



Goodyear 225/50/18 V Eté 6.3 mm



Goodyear 225/50/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/50/18 V Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Placage console centrale
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●


Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


9



●●


Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

12




Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/50/18 V 6.3 Mm
PneuARG Goodyear 225/50/18 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 225/50/18 V 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 225/50/18 V 6.4 Mm