


Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK PT576210	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-691-AG	Modèle	208 GT 100 CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	21 266 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	117
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/04/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE
-------------------	------------	------	-----------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 5.0 mm



Michelin 205/45/17 H Eté 5.0 mm




Michelin 205/45/17 H Eté 6.0 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 6.0 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4




Elément	Garniture de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

8



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

9



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
PneuARD Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
PneuARG Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm