

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| VIN | VR3FPHNST PY525581 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GM-175-NR | Modèle | 308 V3 ALLURE PACK PTECH 130 S&S | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 07/03/2023 | Année | 2023 | Couleur | NOIR PERLA NERA |
| Odometre | 25 456 km | Cylindrée | - | Capitonnage | D9FX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 129 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------------------|
| Date d'évaluation | 22/04/2025 | Parc | GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE |
|-------------------|------------|------|-----------------------------|



Equipements génériques


Eléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Compresseur kit secours | ✗ |
| Recharge kit secours | ✗ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques



Dommages

1




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |


3



● ●

| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |


4



● ●


| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |

5



| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Pavillon |
| Position | - |
| Dommages | Dépôt chimique |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |


6



● ●

| | |
|-----------|------------|
| Elément | Spoiler |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |


7



● ● ●

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Aile |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |


8



● ●

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

9



| | |
|-----------|-----------------|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Intensité | - |
| Opération | Peinture |

Commentaires

PneuAVG Kleber 225/45/17 W 6.5 Mm
 PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
 PneuAVD Kleber 225/45/17 W 6.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm