

Détails véhicule

VIN	VR7CCHPV4 RT152277	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HA-012-DF	Modèle	C3 V5 PTECH100 BVM MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	08/11/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	14 671 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PNHB B0RFXB
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 02/06/2025

Parc HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques


Manuel d'utilisation

Carnets de bord

Double clefs

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.4 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.8 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.6 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 7  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> 9  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	6  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 8  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																																																		
Position	Arrière Gauche																																																		
Dommages	Rayure																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Réparation																																																		
Elément	Aile																																																		
Position	Arrière Droit																																																		
Dommages	Enfoncement																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																																																		
Elément	Prise en charge																																																		
Position	-																																																		
Dommages	-																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Peinture																																																		
Elément	Porte																																																		
Position	Arrière Droit																																																		
Dommages	Enfoncement																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Réparation																																																		
Elément	Eléments adjacents																																																		
Position	-																																																		
Dommages	-																																																		
Intensité	-																																																		
Opération	Peinture																																																		

Commentaires

PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.4 Mm

PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.8 Mm

PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm

PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm