


### Détails véhicule

VIN	VF7YBBNFB 12N45851	Date d'immatriculation	05/06/2020	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Marque	CITROEN	Immatriculation	FQ-045-GA	Odometre	33 458 km
Modèle	JUMPER FG 33 L2H2 BHD1 140 S&S BVM BUSI	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF




### Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques



Bridgestone 215/70/15 T Eté 6.7 mm








Bridgestone 215/70/15 T Eté 6.7 mm

Bridgestone 215/70/15 T Eté 8.8 mm


Bridgestone 215/70/15 T Eté 8.8 mm

### Dommages extérieurs


1		Elément	Entrée de porte	2		Elément	Panneau séparation cabine
		Position	Latéral Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Aile
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	6	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Rétroviseur électrique																				
Position	Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coin carrosserie</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coin carrosserie	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Coin carrosserie																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-brise																				
Position	-																				
Dommages	Eclat																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	Avant	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-											
Elément	Pavillon																				
Position	Avant																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

### Dommages intérieurs

12	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Avant Droit	Dommages	Brûlé	Commentaires	-
Elément	Assise de siège tissu									
Position	Avant Droit									
Dommages	Brûlé									
Commentaires	-									

### Autres dommages

14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

### Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/70/15 T 6.7 Mm  
 PneuARG Bridgestone 215/70/15 T 8.8 Mm  
 PneuAVD Bridgestone 215/70/15 T 6.7 Mm  
 PneuARD Bridgestone 215/70/15 T 8.8 Mm