

## Détails véhicule

VIN	VR1UCYHSK NW071275	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-471-ST	Modèle	DS3 BHD1100 S&S BVM6 SO CHIC	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/07/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	24 067 km	Cylindrée	-	Capitonnage	CUIR BEIGE
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	-	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/08/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Kit roue secours Complet	✗
Outils de bord	✗
Sur tapis AVG	✗

## Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

## Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm



Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm



Continental 215/60/17 H Eté 4.3 mm



Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm

## Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


3



●

Elément	Outillage de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


4



●

Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



● ●

Elément	Sur tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


6



● ●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


7



● ●


Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


9



● ●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



● ●


Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 6.0 Mm  
 PneuARG Continental 215/60/17 H 4.3 Mm  
 PneuARD Continental 215/60/17 H 4.2 Mm  
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 6.0 Mm