

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS041656	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-858-PQ	Modèle	3008 V2 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	09/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	29 288 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	144
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/03/2024	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 5.4 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 5.7 mm

Dommages

1



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

8




Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9




Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10




Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 5.4 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 5.7 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm