

Détails véhicule

VIN	VF72CYHSM P4074049	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-942-MA	Modèle	C3 AIRCROSS BHDI 110 S&S BVM6 C-SERIES	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	29 923 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 22/04/2024

Parc HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Outilage de bord



Plage arrière



Sur tapis



Manuel d'utilisation



Carnets de bord



Double clefs



Pneumatiques

Bridgestone 205/60/16 H Eté 5.1 mm



Bridgestone 205/60/16 H Eté 4.8 mm



Bridgestone 205/60/16 H Eté 6.0 mm



Bridgestone 205/60/16 H Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Agrafe de plage arrière
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Jante spéciale 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

5  ● ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Hayon ou malle																						
Position	-																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
7  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8  X	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Aile																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 205/60/16 H 4.8 Mm
 PneuARD Bridgestone 205/60/16 H 6.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 205/60/16 H 5.1 Mm
 PneuARG Bridgestone 205/60/16 H 6.0 Mm