

Détails véhicule

VIN	VR3UPHPXX R5105738	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-355-YK	Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/08/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	4 832 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	101
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/06/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Équipements génériques

--

Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Élément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	2		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
	Élément	Pare-brise																							
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Élément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
	Élément	Porte																							
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Élément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								

5		Elément	Aile	6		Elément	Eléments adjacents
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Peinture
7		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.6 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.7 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.8 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.7 Mm