

Détails véhicule

VIN	VR1J4DGZU NY610321	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-471-YG	Modèle	DS7 CBK E-TENSE 225 PERF LINE+	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	15/05/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	5 859 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INSPIR. DS PERF.LINE
Carburant	Hybride	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	32
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/09/2023	Parc	GCA LOGISTIQUE MARGNANE
-------------------	------------	------	-------------------------


Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 7.0 mm








Goodyear 235/50/19 V Eté 7.0 mm

Michelin 235/50/19 V Eté 7.0 mm

Michelin 235/50/19 V Eté 7.0 mm

Dommages

1		Elément	Nettoyage intérieur	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Non réalisé			Dommages	Coupé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Jante spéciale 19'																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Jante spéciale 19'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Michelin 235/50/19 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/50/19 V 7.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 235/50/19 V 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/50/19 V 7.0 Mm