

Détails véhicule

VIN	VR1J4DGZU MY514271	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-318-YW	Modèle	DS 7 CBK E-TENSE GD CHIC	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/06/2021	Année	2021	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	45 921 km	Cylindrée	-	Capitonnage	4HFI
Carburant	Hybride	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	33
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/10/2022	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Câble de charge lente	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 4.0 mm



Michelin 235/50/19 V Eté 3.3 mm



Michelin 235/50/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 235/50/19 V Eté 4.3 mm

Dommages

1




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●●

Elément	Ecran Combiné GPS
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Garantie


4



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



●●


Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


9



●●


Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


11



●

Elément	Autre carrosserie
Position	Avant
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


12



●

Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


13



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


14



●●

Elément	Tapis
Position	Avant
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Smart Repair


15



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


16



●●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


17



●●



Elément	Embout d'échappement
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

18



●●

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

19		Elément	Porte	20		Elément	Prise en charge
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 235/50/19 V 4.3 Mm
PneuARG Michelin 235/50/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 235/50/19 V 4.0 Mm
PneuAVD Michelin 235/50/19 V 3.3 Mm
Problème technique