

Détails véhicule

VIN	VR7BCZXK NE051386	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-647-BF	Modèle	C4 V3 ELEC SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/10/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	12 899 km	Cylindrée	-	Capitonnage	S2FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/02/2024	Parc	CEVA LOGISTICS LOYETTES
-------------------	------------	------	-------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✗





Documents techniques

Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗


Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 4.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 5.4 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 5.1 mm	

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	2		Elément	Carnets de bord
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Plage arrière			Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Coupé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange


5



●

Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


6



● ●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


7



● ●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



● ●

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange


9



● ●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


10



● ●


Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


12



● ●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


13



● ●

Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/60/18 H 4.5 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 4.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.4 Mm
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.1 Mm