

### Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT6 RJ652858	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-104-SN	Odometre	43 688 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHD1 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF		
------	--------------	--	--





### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✘
--------------------------	---





### Documents techniques










Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Clef Plip	✔
Révision	✔
Forfait carburant	✔

### Pneumatiques


Goodyear 205/60/16 H Eté 6.9 mm		Goodyear 205/60/16 H Eté 6.9 mm	
Goodyear 205/60/16 H Eté 6.8 mm		Goodyear 205/60/16 H Eté 7.1 mm	

### Dommages extérieurs

1		Elément	Pare-brise	2		Elément	Pneu roue de secours
		Position	-			Position	-
3		Dommages	Eclat	4		Dommages	Manquant
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Aile			Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
7	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement &amp; Eclat</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement & Eclat	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Panneau latéral																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement & Eclat																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
11	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante de roue de secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante de roue de secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante de roue de secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

### Autres dommages

14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-	
Elément	Prise en charge										
Position	-										
Dommages	-										
Commentaires	-										

### Commentaires

PneuARG Goodyear 205/60/16 H 6.8 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/60/16 H 7.1 Mm  
 PneuAVD Goodyear 205/60/16 H 6.9 Mm  
 PneuAVG Goodyear 205/60/16 H 6.9 Mm