

### Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZB PE034387	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-887-LW	Modèle	C4 V3 SHI PK BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/06/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	28 234 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ALCANTARA F227+TEP P
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/05/2024	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plaque arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm

### Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

3




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5




Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10




Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm