

Détails véhicule

VIN	VR3F4DGZT MY503720	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FY-888-PM	Modèle	508 SW GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	15/04/2021	Année	2021	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	49 024 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BREAK 5P	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	35
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/09/2022	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques


Eléments amovibles

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 235/45/18 Y Eté 7.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 7.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 3.6 mm

Michelin 235/45/18 Y Eté 2.4 mm

Dommages

1



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

2



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


5



●●


Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


9



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


11



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


13



●●


Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


17



●●


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

19



Elément	Assise de siège mixte
Position	Avant Droit
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


6



●●

Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


12



●●


Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

14



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


16



●●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


18



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


20




●●

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

21




● ●




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

22



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

23



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 235/45/18 Y 3.6 Mm
 PneuARD Michelin 235/45/18 Y 2.4 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/18 Y 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 235/45/18 Y 7.0 Mm
 Problème technique
 Process modification VIN ou Immat