

## Détails véhicule

VIN	VR7BBYHSA NE055848	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-854-SL	Modèle	NEW C4 BHDI 100 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/09/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	30 438 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/11/2023	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.3 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 6.0 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 6.0 mm

## Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Insert enjoliveur jante
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●


Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

6




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

7




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

8



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


9



●●


Elément	Béquet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuARG Michelin 195/60/18 H 6.0 Mm  
PneuARD Michelin 195/60/18 H 6.0 Mm  
PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.3 Mm