

### Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK P5043830	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-818-LY	Modèle	208 V2 ALL PT100 BVM	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	20 345 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/09/2024	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Plage arrière	✓
Recharge kit secours	✗

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

### Pneumatiques

Goodyear 195/55/16 H Eté 6.3 mm



Goodyear 195/55/16 H Eté 5.9 mm



-/- Eté 7.0 mm kit comp

Goodyear 195/55/16 H Eté 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Eté 7.0 mm

### Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

3




Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●

Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


6



●●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●


Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


9



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


10



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


13



●●


Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

14



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


15



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


16



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

17



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


18



●●●●


Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

19



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

20



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

**Commentaires**

VOYANT MOTEUR ALLUM

PneuARG Goodyear 195/55/16 H 7.0 Mm

PneuARD Goodyear 195/55/16 H 7.0 Mm

PneuAR -/-/- 7.0 Mm kit comp

PneuAVD Goodyear 195/55/16 H 5.9 Mm

PneuAVG Goodyear 195/55/16 H 6.3 Mm