

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS060498	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-646-AG	Modèle	SUV 3008 GT PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	24 734 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	141
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Été 4.6 mm



Michelin 225/55/18 V Été 4.2 mm



Michelin 225/55/18 V Été 5.2 mm

Michelin 225/55/18 V Été 5.0 mm

Dommages

1		<table><tr><td>Elément</td><td>Révision</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Révision	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table><tr><td>Elément</td><td>Compresseur kit secours</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr></table>	Elément	Compresseur kit secours	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Révision																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Compresseur kit secours																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
3		<table><tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Jante spéciale 18"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table><tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante spéciale 18"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr></table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table><tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr></table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table><tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr></table>	Elément	Baguette de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table><tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table><tr><td>Elément</td><td>Poignée de porte extérieure</td></tr><tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr></table>	Elément	Poignée de porte extérieure	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table><tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Poignée de porte extérieure																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
13		<table><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.6 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm