

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZS NL047505	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-576-WL	Modèle	C5 AIRCROSS V2 BHD130 S&S EAT8 C-SERIES	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/10/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	35 112 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PV40RFC
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	136
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/09/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plaque arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.2 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


5



●●

Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●


Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


11



●●


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.2 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm