

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK NJ798889	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-232-NS	Modèle	2008 V2 ACTIVE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/11/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	33 963 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	125
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/10/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques



Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/65/16 H Eté 4.1 mm		Continental 215/65/16 H Eté 3.7 mm	
Continental 215/65/16 H Eté 4.3 mm		Continental 215/65/16 H Eté 3.5 mm	

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●

Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


6



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●


Elément	Joint de vitre
Position	Arrière Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


11



●●


Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Continental 215/65/16 H 4.3 Mm
PneuAVG Continental 215/65/16 H 4.1 Mm
PneuARD Continental 215/65/16 H 3.5 Mm
PneuAVD Continental 215/65/16 H 3.7 Mm