

## Détails véhicule

VIN	VR7ARHNSS PL028025	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-402-VV	Modèle	C5 AIRCROSS PT 130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	23 389 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/03/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



## Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓
Sellerie chauffante	✓
Sellerie électrique	✓

## Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

## Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

## Dommages

1




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

2




Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Jante spéciale 19"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6




Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

7




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Jante spéciale 19"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm  
PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm  
PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm  
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm