

Détails véhicule

VIN	VR7ARHNS PL032035	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-759-AK	Modèle	C5 AIRCROSS PT 130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	21 571 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTKORFF
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/03/2024	Parc	HORDAIN		
					
					


Equipements génériques

Kit roue secours Complet	
--------------------------	---

Documents techniques

Manuel d'utilisation	
Carnets de bord	
Double clefs	

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm	
Michelin 205/55/19 V Eté 5.2 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm	

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Nettoyage extérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait
3		Elément Jante spéciale 19' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	4		Elément Coquille de rétroviseur Position Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Dépôt chimique</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Dépôt chimique	Intensité	-	Opération	Lustrage	6 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Capot																						
Position	-																						
Dommages	Dépôt chimique																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Aile																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
7 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Baguette de porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
9 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	10 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 5.2 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm