

**Détails véhicule**

VIN	VR3F45GBT MY538888	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GC-656-XV	Modèle	508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/11/2021	Année	2021	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	21 754 km	Cylindrée	-	Capitonnage	GPFX
Carburant	Hybride	Carrosserie	BREAK 5P	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	41
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation 07/05/2024


Parc HORDAIN


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Kit roue secours Complet	✓
Outilage de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓

**Pneumatiques**

Michelin 245/35/20 Y Eté 5.8 mm




Michelin 245/35/20 Y Eté 5.8 mm



Michelin 245/35/20 Y Eté 5.2 mm



Michelin 245/35/20 Y Eté 4.7 mm

**Dommages**



1 ● ●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange



2 ● ●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange



3 ● ●

Elément	Jante spéciale 20'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation



Elément	Jante spéciale 20'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

## DEKRA Automotive Solutions



<b>5</b>  <p>Elément Jante spéciale 20'  Position Arrière Droit  Dommages Rayure  Intensité -  Opération Forfait réparation</p>	<b>6</b>  <p>Elément Jante spéciale 20'  Position Avant Droit  Dommages Rayure  Intensité -  Opération Forfait réparation</p>
<b>7</b>  <p>Elément Spoiler  Position Avant Droit  Dommages Cassé  Intensité -  Opération Echange</p>	<b>8</b>  <p>Elément Porte  Position Arrière Gauche  Dommages Enfoncement  Intensité -  Opération Smart Repair</p>
<b>9</b>  <p>Elément Pavillon avec toit ouvrant  Position -  Dommages Grelé  Intensité -  Opération Réparation</p>	<b>10</b>  <p>Elément Aile  Position Arrière Droit  Dommages Enfoncement  Intensité -  Opération Smart Repair</p>
<b>11</b>  <p>Elément Porte  Position Arrière Droit  Dommages Enfoncement  Intensité -  Opération Smart Repair</p>	<b>12</b>  <p>Elément Capot  Position -  Dommages Enfoncement  Intensité -  Opération Acceptable (Pour mémoire)</p>
<b>13</b>  <p>Elément Revêtement de bas de caisse  Position Gauche  Dommages Rayure  Intensité -  Opération Lustrage</p>	<b>14</b>  <p>Elément Prise en charge  Position -  Dommages -  Intensité -  Opération Peinture</p>

## Commentaires

PneuAVD Michelin 245/35/20 Y 5.8 Mm  
PneuARG Michelin 245/35/20 Y 5.2 Mm  
PneuARD Michelin 245/35/20 Y 4.7 Mm  
PneuAVG Michelin 245/35/20 Y 5.8 Mm