

### Détails véhicule

VIN	VF7VLEHT5 RZ023084	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-894-SM	Odometre	27 163 km
Modèle	JUMPY FG ISOTHERME XL BHD1145 BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF		
------	--------------	--	--



### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
--------------------------	---





### Documents techniques








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

### Pneumatiques


Kleber 215/65/16 T Eté 7.3 mm		Kleber 215/65/16 T Eté 7.1 mm	
Kleber 215/65/16 T Eté 7.9 mm		Kleber 215/65/16 T Eté 7.8 mm	

### Dommages extérieurs

<b>1</b>		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante tôle 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante tôle 16'	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	<b>2</b>		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabocheon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabocheon enjoliveur de jante	Position	Avant Gauche	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Jante tôle 16'																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Cabocheon enjoliveur de jante																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
<b>3</b>		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	<b>4</b>		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Panneau latéral																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Central</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Dépôt chimique</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	Central	Dommages	Dépôt chimique	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pavillon																				
Position	Central																				
Dommages	Dépôt chimique																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabochon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabochon enjoliveur de jante	Position	Arrière Gauche	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Cabochon enjoliveur de jante																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
11	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabochon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabochon enjoliveur de jante	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-	12	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabochon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabochon enjoliveur de jante	Position	Avant Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Cabochon enjoliveur de jante																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Cabochon enjoliveur de jante																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				

### Autres dommages

13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

### Commentaires

PneuARD Kleber 215/65/16 T 7.8 Mm  
 PneuAVD Kleber 215/65/16 T 7.1 Mm  
 PneuARG Kleber 215/65/16 T 7.9 Mm  
 PneuAVG Kleber 215/65/16 T 7.3 Mm