

Détails véhicule

VIN	VF7VFAHKK M7819186	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FY-218-BW	Modèle	JUMPY KUVU FG M BHD1 120 S&S BVM6 DRIVER	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/03/2021	Année	2021	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	82 964 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OVFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON TAILLE M	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	193
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/09/2024	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Boite à outils	✓
Cric	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Michelin 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Michelin 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Dommages

1



















Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


2



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Baguette de porte Avant Droit Cassé - Echange
4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Avant Droit Enfoncement - Réparation
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Avant Droit Enfoncement - Réparation
6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Avant Droit Coupé - Echange
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de Pare-choc Avant Cassé - Echange
8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-boue Avant Droit Cassé - Echange
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Rétroviseur électrique Avant Gauche Cassé - Echange
10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Panneau latéral Arrière Gauche Enfoncement - Réparation
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Malfaçon - Réparation
12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Catadioptre Arrière Gauche Cassé - Echange
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc non peint Arrière Enfoncement - Réparation
14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Panneau latéral Arrière Droit Enfoncement - Réparation
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Latéral Droit Enfoncement - Echange
16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Baguette de porte Latéral Droit Manquant - Echange
17		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 17" Avant Gauche Manquant - Echange
18		Elément Position Dommages Intensité Opération	Diagnostic moteur - Non conforme - Forfait réparation

19




Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

20




Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

21




Elément	Tapis
Position	Avant
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

22




Elément	Destickage
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

23



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

24



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

Véhicule dépassant la limite de frais de remise en état (FRE) protocolaire