

Détails véhicule

VIN	VR3UDYH2S PJ596022	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-300-TK	Modèle	SUV 2008 ALLURE BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	8 687 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/06/2025	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles




Plage arrière



Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.0 mm		-/- Eté 7.0 mm
Continental 215/60/17 H Eté 5.2 mm		Continental 215/60/17 H Eté 7.0 mm		


Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●


Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


9



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●


Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

12



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


13



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


14



●●


Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

VTs

PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.0 Mm

PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.2 Mm

PneuARD Continental 215/60/17 H 7.0 Mm

PneuARG Continental 215/60/17 H 5.2 Mm

PneuAR -/-/ 7.0 Mm